

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГБПОУ ЧСПК «Сфера»
 Е.А. Серебренникова
 «17» *сентября* 2021 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера»,
расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Речная, 1-а

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
1	В двух подсобных помещениях подвала в восточной части здания общежития отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
2	В восточной лестничной клетке на пути эвакуации первого этажа здания общежития имеется перепад высоты в виде шести ступеней на которых отсутствуют ограждения с перилами	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
3	В подсобном помещении подвала общежития в западной части здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Зам. директора по АХР и безопасности Сидорова Т.А.	01.09.2021
4	У обслуживающего персонала общежития отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
5	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале общежития	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
6	На четвертом этаже здания общежития не работает автоматическая пожарная сигнализация	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
7	В теплом переходе на пути эвакуации между общежитием и учебным корпусом имеется перепад высоты в виде восьми ступеней, на которых отсутствуют ограждения с перилами	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
8	Над эвакуационным выходом, ведущим из помещения актового зала (первый этаж) отсутствует световой оповещатель «Выход»	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
9	В актовом зале не проведена огнезащитная обработка тканевых поверхностей занавеса, сцены	Директор Серебренникова Е.А.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
10	В общем коридоре учебного корпуса на пути эвакуации для отделки пола используется линолеум с классом пожарной опасности материала КМ5	Директор Серебренникова Е.А.	01.02.2022
11	Отделка пола актового зала расположенного на первом этаже здания выполнена горючими материалами, облицована материалом класса пожарной опасности более КМ2 (по факту линолеум, сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности не предоставлен)	Директор Серебренникова Е.А.	01.02.2022